

KIRAY 100



Infrarot-Thermometer



Das Infrarot-Thermometer **KIRAY 100** dient zur berührungslosen Messung und Überprüfung von Temperaturen. Dank seiner sehr genauen Optik und des Doppellasers zum Anvisieren, erzielt man sehr schnelle und genaue Messergebnisse. Es lassen sich Temperaturen an schwer zugänglichen Oberflächen, sehr heiße Objekte oder unter Spannung stehende Teile einfach und sicher messen, denn die Messung findet absolut berührungslos statt und funktioniert auch auf weiten Distanzen. Das **KIRAY 100** verfügt über viele nützliche Funktionen wie Doppellaser, einstellbarer Emissionsgrad, HOLD-, Min/Max-, AVG-Funktion, einstellbare Alarme und vieles mehr...

Entfernung des Messobjektes

Distanz	254	260	508	mm
Durchmesser	12.7	13	25.4	mm




Stellen Sie sicher, dass das zu messende Objekt größer ist, als die Laseranzeige.

Technische Eigenschaften

Spektralempfindlichkeit	8 - 14 μ m
Optik / Verhältnis	D.S : 20:1 (13 mm bei 260 mm)
Temperaturmessbereich	von -50 bis +800°C
Genauigkeit*	von -50 bis +20°C : $\pm 2.5^\circ$ C von +20 bis +300°C : $\pm 1\%$ v. Mw. $\pm 1^\circ$ C von +300°C bis +800°C : $\pm 1.5\%$
Infrarot Reproduzierbarkeit ...	von -50 bis +20°C : $\pm 1.3^\circ$ C von -20 bis +800°C : $\pm 0.5\%$ oder $\pm 0.5^\circ$ C
Display Auflösung	0.1°C
Reaktionszeit	150 ms
Emissionsgrad	einstellbar von 0.10 bis 1.0 (voreingest. 0.95)
Ausserhalb Messbereich	Displayanzeige : « ---- »
Doppellaser	Wellenlänge : von 630 nm bis 670 nm Ausgang < 1mW, Klasse 2 (II)
positive oder negative Temperaturanzeige	automatisch (bei positivem Temperaturwert kein Vorzeichen) (-) Zeichen bei negativem Temperaturwert
Display	LCD mit 4 Ziffern und Hintergrundbeleuchtung
Auto-Abschaltung	Automatisch nach 7 Sekunden inaktiv
High/low Alarme	blinkende Anzeige und akustisches Signal mit einstellbarem Alarmwert
Spannungsversorgung	9 V Batterieblock
Batteriehaltbarkeit	105 Std. (Laser und Hintergr.bel. inaktiv) 20 Std. (Laser und Hintergr.bel. aktiv)
Umgebungstemperatur	0 bis +50°C
Lagertemperatur	-10°C bis +60°C
Feuchtigkeit	10 bis 90% HR bei Nennbetrieb und weniger 80% RH in Lagerhaltung
Abmessungen	145 x 95 x 40 mm
Gewicht	180 g (inkl. Batterie)

*angegebene Genauigkeit bei 23 bis 25°C (mit einer relativen Umgebungsfeuchte weniger als 80% RH)

Display



- 1 – Messeinheiten °C/°F
- 2 – Alarm für schwacher Batteriestand
- 3 – Emissionsgrad Wert = 0.95 (voreingestellt)
- 4 – Max-Temperatur Anzeige
- 5 – aktuell gemessene Temperatur
- 6 – Anzeige für laufende Messung
- 7 – HOLD Anzeige (angehaltener Wert)
- 8 – Laserbetrieb Anzeige
- 9 – Lock-Betrieb (permanente Messung ohne den Auslöser zu betätigen)
- 10 – Symbol für Alarm (hohe Temp.) ;
(blinkendes Symbol + Biep : Alarmwert erreicht oder überschritten)
- 11 – Symbol für Alarm (hohe Temp.) ;
(blinkendes Symbol + Biep : Alarmwert erreicht oder überschritten)


KIRAY 100 Bedientasten



- 1 – Menü-Hoch. Hier erhöhen Sie den Emissionsgradwert und den Hoch/Tief-Alarmsollwert. Auch können Sie mit der Taste den Laser aktivieren oder deaktivieren.
- 2 – Menü-Runter. Hier verringern Sie den Emissionsgradwert und den Hoch/Tief-Alarmsollwert. Auch können Sie mit der Taste die Hintergrundbeleuchtung aktivieren oder deaktivieren.
- 3 – Mode-Taste. Mit dieser Taste navigieren Sie durch die Modi Emissionsgrad, lock, high Alarm, low Alarm.

Wie funktionieren Infrarot-Thermometer?

Infrarot-Thermometer (Pyrometer) messen die Oberflächentemperatur eines Objektes. Jeder Gegenstand mit einer Temperatur größer als 0 Kelvin emittiert Wärmestrahlung, deren Intensität von seiner Temperatur abhängt. Diese Strahlung wird mit dem Infrarot-thermometer erfasst und ausgewertet. Die Laserpointer dienen nur zur Anvisierung des zu messenden Objektes.



Beschreibung



Im Lieferumfang enthalten ...

- Tasche mit Gürtelbefestigung
- Betriebsanleitung
- Batterieblock

CE Zertifizierung



Dieses Gerät erfüllt folgende Standards.

- EN 50081-1 : 1992, Electromagnetic compatibility, Part 1
- EN 50082-1 : 1992, Electromagnetic compatibility, Part 2